

Эскиз

Всего
листов

2


ОАО ЯЗДА
№2010А-155
02.2010

Лист


2

ОАО
Автодизель

До изменения
ТНВД 80.6-30, 806.6-40, 806.6-50, 807.6-40, 807.6-50



После изменения
ТНВД 80.5-30, 806.5-40, 806.5-50, 807.5-40, 807.5-50



ГРУППА

ЯЗДА

Ярославский Завод
Дизельной Аппаратуры

ОАО «Ярославский Завод
Дизельной Аппаратуры» (ОАО «ЯЗДА»)
Почта: Россия, 150061, г. Ярославль,
пр-кт Машиностроителей, 81
тел. +7 (4852) 40-60-01, факс: +7 (4852) 24-26-00
e-mail: egd@yzda.yaroslavl.ru www.gaz.ru

29.03.10 № 720/08-103

На №712/02-06/1781

от 02.10.2008г.

Об унификации скобы кулисы
ТНВД

Директору по развитию ОАО «Автодизель»

В.Ю.Булычеву

Директору по закупкам и логистике

— зам. управляющего директора

ООО ТД «Дизель-МТС» Гр. ГАЗ

В.М.Грабовскому

152040, Россия, г. Ярославль пр-т Октября, 75

Уважаемый Владимир Юрьевич!

Уважаемый Валерий Михайлович!

По просьбе ОАО «Автодизель» ОАО «ЯЗДА» проведена работа по унификации скобы кулисы и ее крепления ТНВД типа 80 двигателей ЯМЗ с показателями Евро 0 и Евро 1.

В соответствии с согласованным извещением ТА542-2009 по изменению ТУ 37.318.086-87, с порядкового номера насоса 0132908 (с 18 03 10г.) начата поставка ТНВД мод. 80.5-30, 806.5-40, 806.5-50, 807.5-40, 807.5-50, с унифицированной скобой кулисы 80.1110380-01, закрепленной осью рычага останова двигателя 236-1110376.

При заказе ТНВД на апрель с.г. прошу учесть, что при внедрении указанных изменений ТНВД мод. 80.6-30, 806.6-40, 806.6-50, 807.6-40, 807.6-50 снимается с производства с заменой на ТНВД мод. 80.5-30, 806.5-40, 806.5-50, 807.5-40, 807.5-50 соответственно.

С уважением,
Главный конструктор

В.В.Курманов

Исп. Чернов В.Н.
(4852)40 58 73

ком. пр.
6.10.08

Внедрено с номера изделия	ТНВД мод. 80.5-30 806.5-40, 806.5-50 807.5-40, 807.5-50	ТНВД мод. 80.5-30 806.5-40, 806.5-50 807.5-40, 807.5-50 для двигателя ЯМЗ-238М2, 238АМ2, ЯМЗ-238Д-2, 238ДЕ-2 ЯМЗ-238Б-2, 238Б-3, 238БЕ-2	Информация о конструктивном изменении	ОАО ЯЗДА №2010А-155 02.2010
	G-№ 27255			ОАО "АВТОДИЗЕЛЬ"
Дата внедрения		Модель		

Наименование	До изменения		Пос- тавка в зап. части	После изменения		Взаи- моза- меняе- мость
	Обозначение	Кол.		Обозначение	Кол.	
1	2	3	4	5	6	7
ТНВД в сборе	80.1111006-30 ^{*1} 806.1111006-40 ^{*2} 806.1111006-50 ^{*3} 807.1111006-40 ^{*2} 807.1111006-50 ^{*3}	1	П	80.1111005-30 ^{*1} 806.1111005-40 ^{*2} 806.1111005-50 ^{*3} 807.1111005-40 ^{*2} 807.1111005-50 ^{*3}	1	А
Крышка регулятора в сборе	60.1110125-10 ^{*1} 807.1110125-30 ^{*2} 807.1110125-70 ^{*3}	1	Н	80.1110125-10 ^{*1} 807.1110125-10 ^{*2} 807.1110125-80 ^{*3}	1	А
Скоба кулисы в сборе	60.1110380-01	1	Н	80.1110380-01	1	А
Палец тяги	-			80.1110222	1	
Ось рычага останова двигателя	236-1110376	1	Н	236-1110376	1	

Условные обозначения

А - взаимозаменяемые

В - не взаимозаменяемые

П - поставляется в зап. части

Н - не поставляется в зап. части

Описание
изменения

Унификация скобы кулисы и ее крепления для ТНВД 80.5-30, 80.6-30, 806.5-40, 806.6-40, 807.5-40, 807.6-40, 806.5-50, 806.6-50, 807.5-50, 807.6-50

Конструктор	Начальник СКБ	Гл. конструктор	Лист	Листов
Уткина	Чернов	Курманов	1	2

Инв. подл. Подп. и дата Взам. Инв. подл. Подп. и дата

28 ФЕВ. 2008 13:53 СТР1

Внедрено с номера изделия	ТНВД мод 80.5-30 806.5-40, 806.5-50 807.5-40, 807.5-50	ТНВД мод 80.5-30 806.5-40, 806.5-50 807.5-40, 807.5-50 для двигателя ЯМЗ-238М2, 238АМ2, ЯМЗ-238Д-2, 238ДЕ-2 ЯМЗ-238Б-2, 238Б-3, 238БЕ-2	Информация о конструктивном изменении	ОАО ЯЗДА №2010А-154 02.2010 ОАО "АВТОДИЗЕЛЬ"		
Дата внедрения	01.03.2010	Модель				
Наименование	До изменения		Пос- тавка в зап. части	После изменения		Взаи- моза- меня- мость
1	Обозначение	Кол.	4	Обозначение	Кол.	7
	2	3		5	6	
Скоба кулисы в сборе	80.1110380-01	1	Н	80.1110380-01	1	
Болт ТЕ М6х12 Таблица 10312	1/09020/21	1		-		
Ось рычага останова двигателя	-	1	Н	236-1110376	1	

Условные обозначения

А - взаимозаменяемые


В - не взаимозаменяемые

П - поставляется в зап. части

Н - не поставляется в зап. части

Описание	Унификация скобы кулисы и ее крепления для ТНВД 80.5-30, 80.6-30, 806.5-40, 806.6-40, 807.5-40, 807.6-40, 806.5-50, 806.6-50,
----------	---

Листов



Внедрено с номера изделия	ТНВД мод 80.5-30 806.5-40, 806.5-50 807.5-40, 807.5-50	ТНВД мод 80.5-30 806.5-40, 806.5-50 807.5-40, 807.5-50 для двигателя ЯМЗ-238М2, 238АМ2, ЯМЗ-238Д-2, 238ДЕ-2 ЯМЗ-238Б-2, 238Б-3, 238БЕ-2	Информация о конструктивном изменении	ОАО ЯЗДА №2010А-155 02.2010 ОАО "АВТОДИЗЕЛЬ"
Дата внедрения	01.03.2010	Модель		